Adaptor Roche FFC 384

ersetzt Art.-Nr. 631157 und 631556

1 Stück

Artikel-Nr.: 63FFC0015 | Cyclertest

320,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung:1 Stück

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri